

# Beneteau Oceanis 36 CC

Serienummer båt: FR-BEY70383B101

Serienummer motor: 5102 868846 M14 02 3 95 22



Fri prövningsrätt gäller vilket innebär att säljaren har rätt att välja vem som skall förvärva båten oaktat vilka bud som kommer in.

Säljes genom Båtagent Sverige

[www.batagent.se](http://www.batagent.se)

Niklas Gustafsson

Mail: [niklas.gustafsson@batagent.se](mailto:niklas.gustafsson@batagent.se)

Tel: 070 720 42 20

---

## Motor

- Volvo Penta 2040-D, 38 hk
- Dieseltank ca 150 l
- Backslag MS15L-A
- 1 x 140Ah batteri 2014
- Senast, servad innan upptag 2019 (olja i motor + backslag, oljefilter, bränslefilter + diesel vattenseparationsfilter). Impeller bytt juli-20 innan sjösättning)
- Foldingpropeller 3-blad (ny anod innan sjösättning juli-20)
- Fast propeller 3 blad i reserv
- Bogpropp Maxpower

## Segel och rigg

- Sparcraft rullmast m dubbla svepta spridare
- Kick Sparcraft
- Facnor SD165 rullsystem försegel
- Storsegel på rulle i masten Gransegel 2014
- Storsegel Albatross äldre skick okänt
- Genua Gransegel på rulle -2011 med strumpa/hamnkapell
- Genua Albatross, äldre skick okänt
- Gennaker i strumpa 62kvm (aldrig använd av oss, skick okänt)
- Spinnakerbom samt ev en (teleskopisk?) spirbom
- 2 st Lewmar 44 för skotning av försegel samt 2 vinsch-handtag
- 1 st Lewmar 30 på rufftak
- Samtliga fall neddragna i sittbrunn
- Radarreflektor på akterstag (ny 2020)

## Skrov och däck

- Full teak på däck
- Ankarspel i för, 20m kätting + lina
- Ankarspel Engbo i akter med fjärrkontroll, 50m blyad lina
- 15 kg Brucetyp ankare i för och akter
- Peke
- Spayhood fast
- Kapell över styrpedistal
- Kapell över sittbrunn som smidigt kan ansättas att täcka olika delar (förlängd sprayhood, tak, sidor bakruta).

- Dynsats till sittbrunn
- Dusch på akterdäck med varmt och kallt vatten
- Hydraulstyrning
- Lång och Kort stävstege

### **Inredning, el och instrument**

- Autopilot
- B&G Vulcan 9 plotter 2019
- VHF (fast monterad Simrad RD68+ hand-enhet Lowrance LHR80)
- B&G instrument Network Pilot, Wind, Logg)
- Radar Simrad RA722 (display ej monterad, passar ej med befintlig B&G)
- Pejlkompass Silva med hållare på rufftak samt originalkompass på styrpedestal
- Solpanel på rufftak
- 2 x 80Ah batterier -2014
- Ampere/Voltmeter BåtErik
- Barometer & Klocka Pilot Marine
- Sony bilradio (CD-funktion osäker, antennmottagning svag på radion), högtalare i ruff
- Bäddmadrasser till både förpik och owners cabin
- Kyl, ca 150 liter med två luckor toppmatad (Frigomatic)
- Färsk och sjövattnen i pentry (båda med elpump)
- Ca 420 liter färskvatten fördelat på två tankar.
- Stort badrum med varmvattendusch och toalett samt handfat
- Septitank rostfri med Gobius v2 tankmätare och däck- samt sjötömning (ca 67 l). (Sjötömning ej testad)
- TV-antenn Triax UFO i masttopp med draging till owners cabin
- TV med väggfäste i owners cabin (TV ej testad/använd av nuvarande ägare)
- Landströmsanläggning med batteriladdare Waeco MCA1225
- Varmvattenberedare Isotemp Basic 24HXC 24 liter
- Eberspächer D3LC/LP dieselvärmare
- 6 st 220v uttag i båten
- 2-lågig gasolspis med ugn
- Induktionsplatta 220v
- 2st fast monterade element (220v/500W)
- 2st gasoluber 2kg
- Ankarolina 35 mm med hållare för pushpit
- Länsypump elektrisk med nivåvakt samt manuell länsypump
- Fotogenlampa (Stelton)
- Bäddsats till soffa med dynor
- Myggnät till fönster
- Slang + vattenmunstycke för koppling till sjövattnepump (för spolning av däck/ankare etc.)

### **Övrigt**

- 2 x brandsläckare
- Fendrar
- Förtöjningstamper
- Bergskilar + hammare
- Nödroller
- Gummibåt med förvaringsväska + motor 2hp (okänd funktion på motor) med hållare på pushpit

- Täckställning NOA (ej använd av nuvarande ägare då båten förvarats i varm-hall)

### **Kända fel**

- CD-funktion på radion osäker. Dålig mottagning på radion (antennanslutning?)
- 2 små skador i gelcoat (sittbrunn och akterdäck)
- Små rostfläckar på köl
- Liten buckla på masten drygt en meter från masttopp
- Spricka i en teakstav på badbrygga samt en spricka i avbärrarlist av teak babord sida
- Vindmätare lagad (sprucken plast limmad)
- En årklyka på gummibåten behöver bytas/lagas
- Plasthölje på VHF-antenn i masttopp har en spricka i sig (teypad)
- Radarmonitor bortkopplad för att ge plats för ny plotter (fungerade bra innan vi tog bort den)
- Plotter ej inkopplad till autopilot (läser viss data från sensorer från båten via översättare NMEA 0183→2000). Inget fel men bra att veta.
- Dekorationslist (trä) i owners cabin till ett av friskluftintagen behöver limmas på plats.
- Små sprickor vid avbärrarlist i aktern (vattenrännan)
- Litet hål i storseglet som är lagat.

*Uppgifterna på utrustningslistan är lämnade av båtens ägare. Båtagent har inte haft möjlighet att gå igenom utrustningen detalj för detalj, uppgifterna förväntas vara korrekta men kan inte garanteras av Båtagent.*