

Sold through Båtagent Sverige

www.batagent.se

Dan Göransson

dan@batagent.se

Tel: +46 (0) 704166409

Bavaria 35 Match
DE-BAV B35C6E404



Motor

- Volvo Penta MD2020, 19hp, 710 tim.
- Bränsletank 90 L (approx.) diesel.
- 3-bladig folding Maxprop propeller, brons

Segel o rigg

- Seldén mast och rod rigg
- Seldén hydraulisk mastfot justering
- Seldén rod-kick med special kapell
- Spinbom kolfiber
- X-a förstag med profil för racing.
- Furlex E200, el-driven
- Dyneema löpande rigg/fall
- Bomkapell
- Storsegel:
 - North Kevlar, behöver översyn.
 - North Softnorlam
- Försegel:
 - North Genoa 1,5 kevlar
 - North Genoa 3 kevlar
 - Quantum rullflock laminat, UV-skydd bytes
 - North Gennaker, 2 st
 - North Spinnaker

Skrov o däck

- Köl bytt till MK2, +300kg, djup 2 m.
- 2 skotwinschar Holmatro 44
- 2 fallwinschar Harken 32
- Genoa/Jib skotskena med dubbla Harken vagnar, justerbara i sittbrunn
- Stor ratt, extra
- Winsch handtag Harken x 2, Holmetro x 2
- Harken block o snabbkot
- Harken + Spinlock avlastare
- Sprayhood.
- Sittbrunnstält. Specialväv, blå utsida, vit insida

Instrument

- Raymarin ST2 90 mastdisplayer, ej kopplade.

- Garmin plotter GPS 4008, Autopilot
- Garmin kombidisplay vid nav-bord
- VHF Radio M-Tech SX DSC
- Radio/stereo, CD player. Högtalare i salongskott, specialgjord trätäckning.

Elektronik/Elektrisk utrustning

- Regulator för laddning från solpanel
- 220 V landströmsanläggning
- Uttag 220 V
- 1 x 65 Amp startbatteri, 2022
- 2 x 115 Amp service batterier, 2022 med elektronisk laddstyrning
- Batteriladdare
- Länsppumpar, elektrisk och manuell
- Navigations ljus, ljuskällor LED 2022

Komfort

- Webasto värmare
- 2 lågig gasolspis med ugn.
- Kyl
- Bäddmadrasser, måttanpassade.
- Salongsbord specialanpassat
- Duschuttag i sittbrunn
- Special ryggdynor för pushpit, behöver omklädsel.
- Special träklädsel fribord salong

Säkerhetsutrustning

- Ankare Bruce 10 kg, rostfri
- Ankarolina 50 m (approx)
- Kätting rostfri, 8 m (approx.)
- Klocka, barometer, hygrometer skottmonterade
- Reservmast, Isomat rod-rigg, enl. separat ö.k.

Kända fel, övrigt

- Bålg inte bytt
- Brandsläckare utgången datum
- Sprayhood, 8 mm hål i en ruta.
- Sittbrunnstält: en ruta med ca 3 cm spricka, ett ca 5 mm hål i duken.

Reservation is made for the above information as it is stated by the yacht owner only.