

Beneteau First 40,7 -2007

Skrov: FRBEY-82695L607

Motor: E03935



Fri provningsrätt gäller vilket innebär att säljaren har rätt att välja vem som skall förvärva båten oaktat vilka bud som kommer in.

Säljes genom Båtagent Sverige

www.batagent.se

Niklas Gustafsson

Mail: Niklas.gustafsson@batagent.se

Tel: 070 720 42 20

Motor

- Yanmar 3JH4CE 29 kW, 40hk
- 2-bladig folding propeller
- 1st startbatteri (-2020)
- Yanmar bälg

Segel och rigg

- Rullsystem förstag
- Racing paket, Rodd rigg med 3 spridare
- Spinnackerrigging + bom
- Hydralisk akterstagssträckare
- Rodkick med gasfjäder
- Lazy Jacks
- Storsegel North 3DL Kevlar, ok skick - 2007
- Rullgenua Gran Kevlar -2007, ngt mer sliten
- Bomkapell North halvbra skick -2007
- Förstagskapell North bra skick 2007

Skrov och däck

- Tysk skotning
- Vinchar:
 - Harken 44,2 x2st
 - Harken 48,2 x2st
 - Harken 44,2 x2st
- Ankare i för och akter
- Smal badplattform med stege
- 2 löstagbara sittplatser med stuvutrymme

Inredning, el och instrument

- Eberspächer dieselvärmare
- Toa med 60 l septiktank
- Däckstömning
- Dusch, elektrisk pump till avlopp

- Varm och kallt vatten, akter dusch (handtag behöver bytas)
- Landström, 20A
- Varmvattenberedare(motor/landström)
- Kylbox 90l
- Gasolspis med ugn
- Stereo, två invändiga högtalare, två utvändiga (behöver bytas)
- Beneteau Yacht Club porslin x 8
- Sprayhood -2007(lappad/lagad 2019)
- Raymarine ST60 LOG/SPEED/DEPTH/TEMP
- Raymarine ST60 WIND
- Raymarine ST60 Repeater x 3 på mast
- Raymarine ST60 Remote
- Raymarine C80 8.5" Navigator
- Raymarine ST6001 + LS40 Autopilot
- Raymarine ST60 Pilot station
- Raymarine 54E VHF
- Vindex
- Kompass
- 2st service/förbrukar batterier

Övrigt

- Brandsläckare
- Fendrar
- Förtöjningstampar

Kända fel

- Duschhandtag badplattform, trasig
- 2st högtalare i sittbrunn bör bytas
- Genua ganska sliten, men hel.
- Packningsbyte bör göras på blandare
- seatalk-kabel till ett instrument(bytas?)

- Displayen till motorns timräknare är ej fungerande
- Relingslist midskepps kan släppa in lite vatten vid ösregn. Bör tätas om.
- Spricka i teak, bb stuvlucka/säte
- Lock till landströmskontakt saknas
- För kännedom har båten varit grundstött och professionellt reparerad och förstärkt av Båtvarv.

Uppgifterna på utrustningslistan är lämnade av båtens ägare. Båtagent har inte haft möjlighet att gå igenom utrustningen detalj för detalj, uppgifterna förväntas vara korrekta men kan inte garanteras av Båtagent.

www.batagent.se