

Equipment list



Boat Modell: Sweden Yacht 340

Year: 1988

The seller is entitled to make the final decision on who will assume ownership of the boat regardless of the bids received. Sold through Båtagent Sverige. www.boatagent.com

Anders Hultman +46(0)73 430 35 91

Mail: anders@batagent.se

Konstruktör Peter Norlin och Jens Östman

Däck och skrov i balsasandwich enligt broschyr.

Dimensioner

- Löa: 10,40 m
- Bredd: 3,50 m
- Djupg: 1,95
- Depl: 5.850 kg
- Fenköl: c:a 2.480 kg (bly)
- Mast: 16 m, (genomgående)

Motordata och drev

- Volvo Penta 2003T, 43hk, S-drev Volvo 120S
- Turbo ny 2021
- Oljetryck och temperaturmätare ny 2022
- Oljekylare ny 2024
- Bränslepump ny 2024
- Motorrenovering 2024, nya packningar, slangar, kablar
- Bälga bytt 2022

Botten och skrov

- Propeller, 2-bladig foulding Varifold ny 2021
- Skrovgenomföringar och kulventiler brons
- Kontinuerligt bottenmålad

Segel och Rigg

- Rigg: Seldén, Masthead, 15,5 m, dubbla raka spridare med backstag, inre förstag
- Rullgenua från Lundh Sails inköpt 2021, DCX laminat med påsytt UV -skydd, skärning: Triradial, yta 38,3 kvm, högt skothorn för bättre sikt. Furlex 200S
- Storsegel från Lundh Sails inköpt 2016, DCX laminat, fyra fullattor, 2 rev, skärning: Triradial 28,6 kvm.
- Spinnacker

- Lazyjacks och sailpack, Lundh Sails
- Ny skotskena och skot inköpt 2021 från Lewmar
- Bom: single reef, rodkick med gasdämpare
- Hydraulisk akterstagssträckare, ompackad 2022
- Däcksbelysning
- Lanternor: akter, styrbord o babord, topp
- Vindex
- VHF-antenn i topp ny 2022

Däck och beslag

- Omfräst, omnåtat och omslipat teakdäck 2022
- Teak även i sittbrunn, badplattform och peke.
- Peke med stävstege
- Elektriskt ankarspel Engbo, med blyad lina i aktern med Bruceankare 15 kg
- Stävankare CQR 15 kg med ankarolina
- Sprayhood med rostfritt handtag, sittbrunnskapell, 3 delat med fönster, akterdel med separat öppning till badplattform, rutor bytta 2023. Allt i mycket gott skick.
- Ny rufflucka 2022
- Nytt sittbrunnsbord i teak 2023
- Springknap babord och styrbord
- Mantågsgrind babord och styrbord
- Skotvinchar: Anderson 2x40, 2-vxl
- Varmvattendusch på badplattform
- Vita ryggstödsdynor på pushpit styrbord och babord
- Löpande säkerhetslina monterad på däck - för till akter, styrbord och babord
- Akterspegel omlackad som helhet på varv för att åtgärda skador på "skeddan" där ankare slagit i + skönhetsprickor i gelcoat 2021.

Navigation, teknik

- Raymarine plotter, Axiom+ 9" RV (2022)
- Raymarine vindsensor, trippelgivare (log/lod/temp) med 2st Raymarine i70s skärmar (2022)
- Garmin AIS transponder
- VHF, Sailor Compact VHF RT2048
- Kompass på styrepulpet

EI

- Landström med jordfelsbrytare, 2 fasta eluttag 230v
- Batteri: 1x 75 Ah för startbatteri (2021), 2x 75 Ah förbrukningsbatteri (2022).
- Skiljerelä BlueSea SI-ACR 120 (2023)
- Dubbla batteriladdare C-tech 25 ampere, och 6 ampere för startbatteri.
- Elmätare Victron BMV-712 (2023)
- De flesta lamporna konverterade till LED
- Solcell med Maxpower styrenhet
- Radio med CD, 2 högtalare i salong

Invändig utrustning och inredning

- Flertalet dynor omsydda med ny botten 2022
- Formsydda bäddmadrasser i för och akter, madrasskydd, kondensskydd under alla dynor
- Varmvattenberedare Isotherm 30 liter, värmning via motor och elpatron (2023)

- Ardic dieselvärmare 041-D 3000 W
- Spis/ugn gasol, 2 lågor, gasoltub 2x6 kg, nya slangar 2021
- Kyl 55 l, kompressor Isotherm med energistyrning
- Tryckvatten kök och toa samt dusch i aktern
- Fotpumpar till kallt- och sjövattnen
- Vattentankar 2x 180 l
- Bränsletank 130 l
- Hålltank toa 75 l med däckstömning
- Eltoa, tvättställ med varmt och kallt vatten

Säkerhetsutrustning/diverse

- Viking räddningsflotte i container 2019, 6 pers, hydroutlösare, ompackad 2022
- 3 st brandsläckare
- Elektrisk länsypump (2023), manuell länsypump
- Gas- och brandvarnare
- Fendrar med mjuka frotteskydd och förtöjningsgoods, båtshake, bergsskilar, handslägga.
- Manualer samt dokumentation för båt och utrustning
- Noa ställning för vinterskydd

Anmärkningar

- Genomföring till ankarlina i akter inte idealt placerad
- Tätning av kylrör till motorns värmväxlare kompletterad med tätningssmassa
- Gånglanterna funkade inte vid koll
- Vatten kommer in via masten, troligtvis inre tätning som behöver förnyas
- Tätningssring, kabelavlastning tillhörande motorns el behöver bytas
- Pump som skall pumpa ut duschvattnen ej funktionstestad

The information used in preparing the equipment list has been provided by the owner. While Boat Agent Sweden has not had the opportunity to go through the equipment in detail, the information is assumed to be correct, although this cannot be guaranteed by Boat Agent Sweden.