

Malö 38 - 1990

No 182



Free trial applies, which means that the seller has the right to choose who will acquire the boat regardless of the bids received.

Sold through Boat Agent Sweden.

www.batagent.se, Niklas Lindgren

Mail: niklas.lindgren@batagent.se , Tel: +46 709-505 989

Specification

Length: 11.65 m

LWL: 9.20 m

Beam 3.37 m

Draft: ca 1.70 m

Displacement: 6500 kg

Keel weight: 3000 kg

Engine: Yanmar 3JH40, 2021, 872 hrs

Bow thruster

Fuel: 220 l

Water: 220 l

Septic tank: 100 l, 2015

List of equipment

Plotter	Element S 9tum Wi-Fi	2021
Varmvattenberedare		2011
Värmare (luftburen)	Eberspächer airtronic	2010
Seldén rullmast		ca 2010
Storsegel	Bra skick	ca 2010
Genua på Furlex	Okej skick	ca 2010
Solpaneler	2x50W	2013
Navtex	Furuno NX-300	
VHF	Navman 7110	
Radar	Raymarine	före 2012
Radarplotter	Raymarine C80	
Aktiv radarreflektor	Sea-Me	
Ankare för	Rocna 20kg	2021
Ankarspel för	ca 50m kätting	

Ankarspel akter Engbo	Blyad lina	
Ankare akter	Bruce	
Motor	Yanmar 3JH40 common rail	2021
Propeller	Flex-o-fold foldingpropeller	2022
Startbatteri		2021
Förbrukningsbatteri	3x75Ah	ca 2020
Bogpropellerbatteri	AGM	ca 2019
Rodkick	Selden	
Gennaker		
Vinschar genua	Andersen self tailing	ca 2010
Vinsch storskot	Andersen self tailing	ca 2010
Vinschhandtag	Andersen	
Sprayhood	servad 2024	2016
Sittbrunnstält		2022
Toalett	Lavac	2020
Dusch 2 st (sittbrunn och toalett)		
Spis med ugn (gasol)		
Kylbox kompressor Isotherm		
Autopilot	Autohelm (orginal)	
Vindinstrument	Raymarine ST70	före 2012
Ekolod	Raymarine ST70	före 2012
Logg	Raymarine ST70	före 2012
Bogpropeller	Side-Power 7hp twin	
Bilradio med CD	Sony	
Batterimätare	BEP Marine 600-DCM	
Två brandsläckare		
Nödrorkult		2022
Inverter 600/1200 W		
Fendrar 5 st		
Nya dynor förpik		2012
Bäddmadrass förpik		
Bäddmadrass akterhytt		

Known issues (with status)

Läckage slang till vv-beredare	Slang behöver sannolikt bytas, kan ev läcka från ventilen men i stängt läge läcker inget eller mycket lite.
Ankarspel i akter	Aldrig använt, oklart skick
Oljeläckage från bogpropeller	Syns lite olja i vattnet vid drift, har varit så i många år. Vid kontrol av oljenivå så har den inte märkbart sjunkit
Motorelektronik	Pågående garantiärende mot Yanmar. Vid vissa varvtal uppstod vibrationer som störde elektroniken. Den är monterad på motorrumsväggen istället vilket verkar ha löst problemen.
Försegel	Lagat, är inte i jättebra skick men går att segla med.
Storskotskena	Spricka (oförändrat 12+ år)

General information about safety equipment

All safety equipment, e.g. life raft, EPIRB, fire extinguisher, emergency flares etc. is to be considered personal equipment and the skipper's responsibility to keep up to date. Safety equipment included in the equipment, as listed above or left on board as agreed, may need service and/or updating or completion to meet the needs and wishes of the new owner.

Uppgifterna på utrustningslistan är lämnade av båtens ägare. Båtagent har inte haft möjlighet att gå igenom utrustningen detalj för detalj, uppgifterna förväntas vara korrekta men kan inte garanteras av Båtagent.