

# Utrustningslista



**Båtmodell:** Hanse 371

**Åsmodell:** 2005

**WIN:** DE-YZG37287B505

Fri provningsrätt gäller vilket innebär att säljaren har rätt att välja vem som skall förvärva båten oaktat vilka bud som kommer in.

Säljes genom Båtagent.

[www.batagent.se](http://www.batagent.se)

---

## **Motor**

Motor Yanmar 3JH4E, 3 cylinder 39 hk

2-bladig foldingpropeller

Bogpropeller QL Compact (ny drivrem 2021)

## **Rigg & Segel**

Storsegel UK-Syversen X-drive laminat (nytt 2018)

Självlående fock UK-Syversen X-drive laminat (nytt 2018)

Lazybag Lundh (nytt 2021)

Kapell försegel (slitet)

Extra utväxling i akterstag

Skena i sittbrunn för storskot

Elektrisk vinsch i sittbrunn

## **Skrov & Däck**

Ankarspel i fören Lewmar HX1 800W (nytt 2020)

Ankare i fören 20 kg rostfritt Bruce, 40 m rostfri kätting + lina

Ankarspel akter Simpson-Lawrence

Ankare akter 15 kg rostfritt Bruce, 3 m rostfri kätting + lina

Extra reservankare Bruce 10 kg

Box till ankarlina

Sprayhood och sittbrunnstält från Rössy

Sittbrunnbord Lagun

Löstagbar sits till rorsman

Linor och fendrar

Kapell för vintertäckning

## **Instrument**

Autopilot Raymarine, rattkopplad

Multiinstrument Raymarine i70s (vind,logg,lod,temp) (nytt 2019)

Navigator Navman (gammal)

VHF (i salongen), tar in position från navigator

Stereo med högtalare i salongen

## **Elektronik**

Batteri AGM 70Ah vid bogpropeller (nytt 2018)  
Startbatteri bly 75Ah (nytt 2017)  
Förbrukningsbatteri bly 2\*90Ah (nytt 2017)  
Landströmsanläggning med laddare  
Solpanel SunBeam Tough Flush 70W med regulator (nytt 2017)  
Kopplingar och VCR för separation och rätt laddning

### **Komfort**

Värmare Webasto AirTop EVO 5500  
Varmvattenberedare 20 liter (motorvärme+230V)  
Gasolspis med två lågor och ugn  
Gasol 2\*2kg svenskt system  
En resårmatrass i akterkabinen (och en vanlig dyna)  
Toalett Johnsson ny 2017, nya slangar 2017, nya packningar 2021

### **Övrigt**

Båten är grundstött tre gånger  
- 2009, stötte i rodet i naturhamn. Skjuvkraften delaminerade roderbladet. Nytt roderblad handbyggt av Vindilevarvet i Ringön. Nya bladet något kortare.  
- 2016, grundstötning mot kölen vid motorgång. Skador på balkar invändigt. Reparerades och förstärktes av Steve Olsson AB.  
- 2019, grundstötning i låg fart mot köl och roder. Reparerades 2020 av Steve Olsson AB.

### **Fel och brister**

- Relingslisten är delvis trasig  
- Bränslemätaren är ryckig. Vid mätning hoppar visaren en stund och ställer sig sedan på ett värde som är signifikant men inte proportionerligt (visar ½ vid tom tank). Givaren i tanken är bytt 2021, hjälpte inte. I värsta fall får man installera ett separat visarinstrument.  
- Blandaren till duschslang i sittbrunnen läcker lite om kranen står öppen. Rutin att stänga kranen efter användning.  
- Rodret kärvar lite på ett ställe när ratten vrids runt. Skall lösas hos Steve Olsson, troligen reklamation på reparation vid roderskada

---

Uppgifterna på utrustningslistan är lämnade av båtens ägare. Båtagent har inte haft möjlighet att gå igenom utrustningen detalj för detalj, uppgifterna förväntas vara korrekta men kan inte garanteras av Båtagent.