

## Kommentarer till besiktning och Utrustningslista Aquador 25WAe-2008

### Punkter som åtgärdats efter besiktningen.

Punkt B:8 Ankarspel fungerar felfritt efter justering av ankarlinans dragning i ankarspelet. Testat i hamn på 3 m djup flertal gånger och fungerar. Testen är utförd via knappar på panelen vid ratten. Fjärrkontrollen fungera tyvärr inte. Fjärrkontrollen finns till vänster om radion på skottet ovanför pentryt.

Punkt F:4 Kylvatten. Fyllt på ca 2 dl vatten och inga larm. Kört 3 h maskin.

Punkt F:5 Ny slangsockel monterad. Kontrollerad efter körning och inget läckage.

Punkt F:21 Se punkt F:4. Kylvatten påfyllt. Inga larm och normal motortemperatur vid 2500 rpm (85-90°) kört båten i ca 2 h vid 2 500 rpm.

- Utrustningslista 2009 då nuvarande ägare köpte båten, är i stort sett korrekt men med följande uppdateringar och korrekationer. Dokument "090612 Utrustningslista"

### Kommentarer: till utrustningslista

- Plotter Garmin 5008 har jag bytt GPS antenn på 2021 som har NMEA 0183 protokoll som ökar uppdateringshastigheten ca 10 ggr jämfört med original antennen.
- Sitter ett SD kort i plottern med sjökort från Trelleborg till Oslo.
- Wallasvärmaren bytt 2022
- Har ett fällbart teakbord för sittbrunnen i båten. Originalbordet som är ett ovalt bord har jag hemma då jag bytt ut bordet då det var otympligt att stuva ombord. Originalbordet ingår om dom önskar (mycket fräscht aldrig använt)
- Fast installerad batteriladdare kopplad till landströmmen.
- Elpatron för varmvatten om man ligger på landström.  
(varmvattenberedaren om 19 liter fungerar fantastiskt bra.
- Nautilock (startspärr)

### Bra att känna till:

- bytt spolpumpen till toan som inte var helt ok på besiktningen,
- Ankarspelet fabrikat Engbo fungerar från panelen vid ratten både upp och ner, men fjärrkontrollen funkar inte. Fjärrkontrollen kan ingå men bra att informera eventuell köpare om att den inte fungerar.

- Innan avresa från vinterplatsen fylldes det på kylvatten (ca 2 dl vatten, den verkar vara väldigt känslig då den tidigare inte larmat när motorn blivit varm) och under nertransporten (33 Nm och ca 3 h motorgång) inga larm och stabil temperatur, låg mellan 85-88° när vi körde 23 knop.
- Ny flänskoppling på avgaskröken
- Har bytt impeller innan sjösättningen förra veckan.
- Bälgen på drevet var bytt 2022
- Gångtimmar idag 640 h
- Årsmodell 2008. Jag köpte båten 2009 och då hade den 14 gångtimmar på maskin. Sen dess har den varit vinterförvarad inomhus på Kålviks varv och servad av varvet. Aldrig grundstött och inga försäkringsskador.

- Nautilocken:

Slå på tändningen (vrid nyckel ett hack till höger).

Håll inne knappen på kontrollen i ca 2 sek och den blå dioden lyser med ett fast sken.

Tryck därefter ett kort tryck på kontrollen, då skall den blå lampan blinka.

Vrid höger på startnyckeln och så startar den.....

När du stänger av maskin så vrid nyckeln så långt du kan till vänster (fjädrande läge) och släpp nyckeln när maskinen stannat.

### Övrigt:

Förtöjningstampar (7 st i varierande längder) samt 5 st fendrar.

Många bergskilar samt hammare

220 V laddningskabel med adapter samt en st 220 V förlängningskabel ca 12 m ingår.