

# Beneteau Cyclades 39.3 - 2008

## FR-BEYE9299H708



Fri provningsrätt gäller vilket innebär att säljaren har rätt att välja vem som skall förvärva båten oaktat vilka bud som kommer in.

Säljes genom Båtagent Sverige

[www.batagent.se](http://www.batagent.se), Niklas Lindgren

Mail: [niklas.lindgren@batagent.se](mailto:niklas.lindgren@batagent.se) , Tel: 0709-505 989

### Data

Längd: 11,82 m

Bredd: 3,96 m

Djup: 1,80 m

Deplacement: 7780 kg

Motor: Yanmar 3JH4E 40 Hk, rak axel, Flex o Fold popeller

Diesel: 180 l

Vatten: 330 l

Utrustning	
Rocna huvudankare 20kg	2020, 30 m kätting, 30m lina. Extra ankare Danforth 20kg
Ankarspel	Elektriskt ankarspel, Quick
Extra ankare	2008, Danforth 20kg
Fendertar	2021, Blå 6st
Fotplatta	Fotplatta i stäven för lättare ombordstigning
Spinnackerbom	2016, Seldén Skena förkant masten. Fast förvaring på masten.
Lasybag	2017, Kapell & Annat
Akterstaget	Ändrat från dubbelt till enkelt med delning. (Större storsegel)
Teak i sittbrunnen	Teak på tofter, durk och sittbrunnsbord
Storsegel	2016, Fullattestor, Dacron, Lind Sail
Fock	2016, Laminatsegel (Millenium), Lind Sail
Genacker	2008, Elvström
Storsegel	2008, original, användbart skick

Fock	2008, original, användbart skick
Fall	Dynema Storfall och fockfall
Botten	Tre lager extra Epoxi under vattenlinjen.
Värmare	Ebersprächer 5D
Sittbrunnstält	2018, Kapell & Annat, Takdelen kan användas som sol eller regnskydd under gång
Extra winchhandtag	Tre st winchhandtag
Livflotte	6 personer, container. Plastimo
Livboj	2008, Baltic Rescuesystem
Livbojljus	
Radarreflektor i masten	
Säkerhetslinor däck	
Kastlina	
Solceller	2016, 30W på ruffluckan, 2021 80W på akterpulpit
Plotter	2008, Raymarin 80
Vinddata, logg, autopilot	2008, Raymarin. Logg/lod instrumentet utbytt 2020 till Raymarin I50
Ais Transmitter	2009, True Heading CTRX Klass B. Egen antenn
VHF	2018, ICOM med enhet även i sittbrunnen. Extra högtalare under sittbrunnsbord.
Gasavstängning	2018, elektrisk avstängning av spigasen. 3 x gasflaskor.

*Uppgifterna på utrustningslistan är lämnade av båtens ägare. Båtagent har inte haft möjlighet att gå igenom utrustningen detalj för detalj, uppgifterna förväntas vara korrekta men kan inte garanteras av Båtagent.*