

## Dehler 41 JV - 2012

### WIN DE-DEH77024A112



Fri provningsrätt gäller vilket innebär att säljaren har rätt att välja vem som skall förvärva båten oaktat vilka bud som kommer in.

Säljes genom Båtagent Sverige

[www.batagent.se](http://www.batagent.se), Niklas Lindgren

Mail: [niklas.lindgren@batagent.se](mailto:niklas.lindgren@batagent.se) , Tel: 0709-505 989

#### Fakta

Längd: 12,40 m

LVL: 11,50 m

Bredd: 3,93 m

Djup: 2,15 m

Deplacement: 8195 kg

Motor: Volvo Penta D2-40, 437 timmar, bälgen bytt april 2019, 3 bladig foldingpropeller

Dieseltank: 110 l

Vattentank: 295 l

---

#### Utrustning

Dehler 41 årsmodell 2012

Enligt bifogad standardspecifikation augusti 2011.

Tillval utöver standardspec.:

Sittbrunnsbord i teak fast monterad med plats för plotter

Springknappar midskepps

Teak på rufftak och sittbrunnsdurk

Utfällbar badplattform med integrerade sitsar

1 extra servicebatteri AGM 165Ah

Instrumentpod på rufftak

Sidoöppning i mantåg

Öppningsbara skylights i akterkabin och toalett inklusive

mörkläggning och myggnät

Bogpropeller utfällbar

Värmesystem med 5 utblås

C3 layout, 3 kabiner

Elektriskt ankarspel inklusive 15 Kg ankare och 30m kätting i fören

3-bladig foldingpropeller

Genuavinschar Harken HB 50 two star

Förbättrad utväxling akterstag

Elektrisk fallvinsch på styrbordsidan Harken HB 40 two star  
Skyddslist på reling i rostfritt istället för aluminium

Gennakerpeke m. ankarrulle(PT10044) Båtsystem.  
Kassettstege till ovanstående (BKT 73) Båtsystem.

Sprayhood (Kapell & annat).  
Sittbrunnstält (Kapell & annat).  
Vintertäckning, sittbrunn (Kapell & annat).

Storsegel och fock laminat tri radial design. (Sydsegel)  
Main Drop System (Lazybag).  
Rullflockstrumpa.  
Gennaker m. Rulle.

Ankarolina 56/35, 56m 3000Kg.  
Ankare "Breeze", 15Kg galvat + Kätting, kalibr.10mm x 6m 3500Kg  
Diverse fendrar och förtöjningstampar.

Garmin (2019)  
VHF  
AIS 600  
Autopilot inkl. instrument  
Vindinstrument GNX WIND + gWind med kabel.  
3 st GMI 20, Multiinstrument (Kompass, djup, fart, vind mm.)  
Plotter

Radio/stereo med två högtalare  
Extra beslysning inne  
Utbytt batteriladdare  
Extra eluttag  
Utbytta gasfjädrar för badplattform

Kända, ej åtgärdade fel;  
Värmarens funktion kan inte garanteras, ej använd på länge  
LCD display för batteri och tanknivå defekt  
Överbelastningsskydd för bogpropeller defekt, full funktion men utan detta

*Uppgifterna på utrustningslistan är lämnade av båtens ägare. Båtagent har inte haft möjlighet att gå igenom utrustningen detalj för detalj, uppgifterna förväntas vara korrekta men kan inte garanteras av Båtagent.*