

J122 -2007

FR-JBE-22007 A707

Fri provningsrätt gäller vilket innebär att säljaren har rätt att välja vem som skall förvärva båten oaktat vilka bud som kommer in.



Säljes genom Båtagent Sverige

www.batagent.se

Niklas Gustafsson

Mail: Niklas.gustafsson@batagent.se

Tel: 070 720 42 20

Motor

- **Motor:** 28 hk Volvo Penta D1-30B
- **Propeller:** Gori 2-bladig fällbar
- **Drivsystem:** S-drive
- **Bogpropeller:** Sleipner infällbar bogpropeller med fjärrkontroll (2022)
- **Startbatteri:** Blybatteri (2022)
- **Batteribank:** 460 Ah GEL-batterier. 4x115 Ah. (2022)

Mast/Rigg

- **Mast:** High modulus kolfiber, Hall-spars. (Målad 2018) Massiv kolfiber i spridare.
- **Stående rigg:** Rod (2017)
- **Löpande rigg:** Alla löpande riggar och trimlina (2022)
- **Mast-jack:** Hydraulisk Holmatro-pump (kan permanent installeras)
- **Akterstag:** Sailtec hydraulisk akterstagspump
- **Självsläende fock:** Seldén självsläende skena (2023)
- **Elektrisk vinsch:** 1x Seldén E40i Electric (2022)
- **Avlastare:** Uppgraderade till 4x3 Spinlock (2022)

El och instrument

- **GPS / Plotter:** Raymarine Axiom 9" vid rodret. Kartor över norra Europa (2022)
- **Vindsensor:** Raymarine trådlös sensor (2023)
- **Displayer:** 2x Raymarine Axiom 7" vid sittbrunnen (2023), 2x TackTick mastdisplayer, 3x Raymarine i70 displayer
- **Autopilot,** Raymarine EV200
- **Värmare,** Dieselvärmare
- **Varmvattenberedare**

• Säkerhetsutrustning

- EPIRB
- Livflotte (kräver ompackning)

Diverse utrustning som krävs för Fastnet Race ingår, inklusive

- Radarrfektor
- MOB-armband
- Ankarklys

Övrigt

- Sjökojer (Original)
- Extra gasflaska (2023)
- Däckbelysning i masten med integrerad lanterna (LED) (2023)
- Motorrumsfläkt (2023)
- Stack pack (2022)
- Fockskydd (2022)
- Hanging straps (2022)

- Fender med fenderöverdrag (2022)
- Förtöjningslinor (2022)
- Ny Jabsco toalett (2022)
- Nya LED-lampor i förcabinen med USB-C-uttag (2022)

Kända fel

- Pump golvbrunn förpik toalett.
- Toalett tank / Ej inkopplad men allt finns på plats för att koppla på toalettenheten.
- Mindre gelcoatskador på reling och akterspegel.
- Spricka i bänkskiva.

Uppgifterna på utrustningslistan är lämnade av båtens ägare. Båtagent har inte haft möjlighet att gå igenom utrustningen detalj för detalj, uppgifterna förväntas vara korrekta men kan inte garanteras av Båtagent.

www.batagent.se